

100 - Steenslag motorkap / geheel



101 - Beschadiging krassen bumper / rechts voor



102 - Barst rechter buitenspiegel / lampje



103 - Klein barstje sterretje voorruit / midden



104 - Lichte beschadigingen spijl rechter zijdeur



106 - Lichte steenslag schuifdeur / midden



107 - Lichte steenslag wielscherm / rechts



108 - Lichte krassen wielscherm 1 / links



109 - Lichte krassen wielscherm 2 / links



110 - Vocht in de lak onder Mr-White sticker / linker zijkant




111 - Roest onder de lak boven linker achterlicht



113 - Achterbumper is slecht 1 / geheel



114 - Achterbumper is slecht 2 / geheel



115 - Lichte roest onder lak achter portier / boven



116 - Barst rechter achterlicht 1 / boven



117 - Barst rechter achterlicht 2 / midden



118 - Lichte krassen links-achter / onder



119 - Kras bumper / links voor



120 - Klein deukje / putje op post naast linker achterdeur boven het achterlicht



201 - Portier binnen is beschadigd en krassen / rechts



202 - Krassen op dashboardkastje



203 - Portier binnen is beschadigd onder bakje / links



121 - Kras bumper rechte zijkant / rechts achter (onder)



206 - Keukenblad rand/strip is los, slecht gelijmd



207 - Keukenblad rand/hoek is los, slecht gelijmd



208 - Keukenkast deurtje heeft krassen / rechts onder



209 - Keukenkast deurtjes hebben krassen / midden onder



210 - Keukenkast deurtje heeft krassen / links onder



211 - Kastdeurtje boven heeft krassen / rechts achter



212 - Diverse beschadigingen op het tafelblad



217 - Keukenblad rand/strip is los, slecht gelijmd

